Valvole ad avviamento progressivo Serie MC

Attacchi: G1/4, G3/8 e G1/2

Modulari



Le valvole ad avviamento progressivo sono utili per impedire danni a cose o persone quando si pressurizza un impianto pneumatico. Le caratteristiche di questi componenti permettono di pressurizzare un impianto gradatamente fino al 50% circa della pressione impostata, dopodichè il 100% lo si raggiunge in un tempo brevissimo. La collocazione naturale è ubicata a valle del FRL, infatti la flangiatura consente la perfetta adattabilità con tutta la Serie MC.

È possibile montare un pressostato al posto del tappo Mod. S2610 1/8 situato nella parte superiore. A monte deve essere montata la valvola 3/2 vie manuale o elettropneumatica per effettuare lo scarico dell'impianto.

CARATTERISTICHE GENERALI

Tipo costruttivo	modulare compatto a otturatore					
Materiali	zama, NBR, tecnopolimero					
Attacco	G1/4 G3/8 G1/2					
Peso	Kg 0,275 0,566 0,544					
Montaggio	in linea, a parete (in qualsiasi posizione)					
Temperatura d'esercizio	-5°C ÷ 50°C (con punto di rugiada del fluido inferiore di 2°C al valore della T min di lavoro)					
Finitura	verniciato					
Pressione d'esercizio	da 2 ÷ 10 bar					
Portata nominale (determinata a 6 bar con ΔP1)	G1/4 = 1850 NI/min, G3/8 = 4000 NI/min, G1/2 = 4350 NI/min					

ESEMPIO DI CODIFICA

AV 02 MC 2

SERIE MC

GRANDEZZA: 1 = G1/4 2 = G3/8 - G1/2 2

ATTACCO: 04 = G1/4 38 = G3/8 02 = G1/2 02


AV AVVIATORE PROGRESSIVO


Valvola di Avviamento progressivo Serie MC

X = Vite di regolazione











INGOMBRI									
Mod.	Α	E	F	G	Н	М	N	Т	U
MC104-AV	59,5	11	28,5	31	4,5	45	45	35	G1/4
MC238-AV	72,5	14	34	38,5	5,5	62	60	46	G3/8
MC202-AV	72,5	14	34	38,5	5,5	62	60	46	G1/2

CK CAMOZZI

DIAGRAMMI TEMPI DI PRESSURIZZAZIONE







Tempi di pressurizzazione rispetto al n° di giri della vite di regolazione, con volume serbatoio di 5 Litri. - MC104-AV A= 5 giri; - B=4 giri; - C=3 giri; - D=2 giri; - E=1 giro. Individuando la costante k sul grafico, si ottiene il n° di giri da effettuare sulla vite di regolazione per ottenere il tempo di riempimento a 6 bar. Al variare della pressione può esserci uno scostamento \pm 20%. K = t/V dove: V = volume dell'impianto a valle in litri e t = tempo di riempimento desiderato in secondi.

Tempi di pressurizzazione rispetto al n° di giri della vite di regolazione, con volume serbatoio di 5 Litri. MC328/202-AV A= 9 giri; - B=7 giri; - C=5 giri; - D=3 giri; - E=1 giro. Individuando la costante k sul grafico, si ottiene il n° di giri da effettuare sulla vite di regolazione per ottenere il tempo di riempimento a 6 bar. Al variare della pressione può esserci uno scostamento ± 20%. K = t/V dove: V = volume dell'impianto a valle in litri e t = tempo di riempimento desiderato in secondi.

DIAGRAMMI TEMPI DI PRESSURIZZAZIONE Esempio





Esempio: MC104-AV

V = 5 litri t = 16 secondi K = 16/5 = 3,2

Posizionando sul grafico tale valore K, il numero di giri da effettuare sulla vite di regolazione sarà circa 1,8.

Esempio: MC238-AV - MC202-AV

V = 5 litri t = 16 secondi K = 16/5 = 3,2

Posizionando sul grafico tale valore K, il numero di giri da effettuare sulla vite di regolazione sarà circa 1,8.